

Deficiencia: Riesgo de desprendimiento de aplacado fachada.

Localización: En la totalidad de la fachada principal.

Descripción: En la totalidad de la fachada principal, existen piezas rotas, grietas en el aplacado. Varias piezas ya se han caído.

Pruebas o ensayos realizados: No

Observaciones: Esta deficiencia se considera GRAVE, de manera que por sí misma o en combinación con otras, condiciona el resultado de este capítulo como desfavorable.

Se debe actuar con carácter urgente.

Fotografías:

